



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

ที่ บร ๘๒๓๐๖/ ๓๓ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๘๐ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งกระเต็น

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กำหนดเป็นนโยบายให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมให้บ้านเรือนและอาคาร ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดปริมาณความสกปรกในเบื้องต้นก่อนปล่อยลงสู่ ท่อ/ราง ระบายน้ำระบายน้ำสาธารณะหรือ แหล่งน้ำธรรมชาติ และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียซึ่งเกิดจาก กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น อาคาร ครั้วเรือน เกษตรกรรม การปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น ตลอดจนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนที่มีสาเหตุมาจากน้ำเสีย

บัดนี้ กองส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ (น้ำเสีย) ที่ต้องรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๘๐ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ (ทส.๒) และฐานข้อมูลแหล่งน้ำเสียในชุมชน ที่ ไม่ ต้องรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตาม มาตรา ๘๐ แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางpunยวีร์ เกรียงคุณวุฒิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

(นางสาวอรุณา แก้วนาพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

คำสั่ง /ความเห็น.....



(นายสามารถ รัตนเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ (น้ำเสีย) ที่ต้องรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา ๘๐ แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕  
 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระแต ตำบลทุ่งกระแต อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ	รายละเอียดการประกอบกิจการ	เลขที่	หมู่ที่	ขนาด	ประเภท	สถานประกอบการ	ระบบบำบัดน้ำเสีย	
								มี	ไม่มี
๑	สหกรณ์การเกษตรหนองกี่ จำกัด	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	๒๔	๕	-	ก	สถานีบริการเชื้อเพลิง	✓	
๒	บริษัทโรงสีกิ่งแก้วพาณิชย์ จำกัด	สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ	๙๙๙	๕	๑,๒๑๐ แร่งมา	๓	โรงงานอุตสาหกรรม	✓	
๓	บริษัทโรงสีกิ่งแก้วพาณิชย์ จำกัด	สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ	๙๙๙/๒	๕	๒๐๗ แร่งมา	๓	โรงงานอุตสาหกรรม	✓	
๔	บริษัทโรงสีกิ่งแก้วพาณิชย์ จำกัด	สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ	๙๙๙/๑	๕	๔๘๑ แร่งมา	๓	โรงงานอุตสาหกรรม	✓	
๕	บริษัทปิโตรเลียมไทยคอปอเรชั่น จำกัด (สาขาหนองกี่ ๓)	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	๑๑๐	๙	-	ก	สถานีบริการเชื้อเพลิง	✓	
๖	ทางหลวงชนบทจำกัดรายถาวร	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	๙๕๙	๕	-	ก	สถานีบริการเชื้อเพลิง	✓	

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียและแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามตรา ๘๐ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล  
ทุ่งกระแต็น

ตำบลทุ่งกระแต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ผลจากการสำรวจ และเรื่องร้องเรียน

ที่	สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ที่ประสบปัญหา									หมายเหตุ	
		หมู่ ๑	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙			
๑	กิจกรรมครัวเรือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒	ร้านค้า ร้านอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓	โรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔	สถานีบริการน้ำมัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕	ปุ๋ย สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖	การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	มีบ่อพักน้ำเสียและใช้ จุดทิ้งริ้วบำบัดน้ำเสีย และกำจัดกลิ่น
๗	การใช้ดินขุดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๘	ไฟฟ้า/การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๙	โรงฆ่าสัตว์ (สุกร) พรเจริญหมู่ทอง	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	มีบ่อตกตะกอน บ่อ พักน้ำเสีย และใช้ จุดทิ้งริ้วบำบัดน้ำเสีย และกำจัดกลิ่นและใช้ รถตักไม่บริเวณโรงฆ่า สัตว์

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗